

OPERAT SZACUNKOWY

BETONOWYCH SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH LOTNISKA W SZYMANACH

Szymany lipiec 2014

Podstawa opracowania:

Zlecenie Warmia i Mazury Sp z o.o. z dnia 21 lipca 2014 r.

Opis stanu Istniejącego

Ocena dotyczy słupków betonowych ogrodzenia z drutu kolczastego lotniska w Szymanach .Ogrodzenie zlokalizowane jest na działkach 3822/5 .3822/6, 3816/7, 28-463/18, 28-4639, 463/5,464/3, 26-3884,3787/2 w ilości 3657 szt..

Słupki o wymiarach 3000 x 100x100 w miarę dobrym stanie technicznym zostały oznaczone farbą przez Zleceniodawcę. Ogrodzenie z drutu kolczastego jest w złym stanie technicznym , miejscowo brak drutu w ogóle.

Ocena techniczna

Istniejące ogrodzenie z drutu kolczastego jest ogólnie w złym stanie technicznym z tym ,że słupki ogrodzeniowe w ilości 3657 szt. nadają się do powtórnego wykorzystania pod warunkiem oczyszczenia ich z brudu i porostów. Kontrolnie odkopano 3 szt. słupków i stwierdzono ,że część podziemna (około 130 cm) jest w stanie dobrym.

Na poniższych zdjęciach widać

Zdjęcie nr 1 - słupki w złym stanie technicznym

Zdjęcie nr 2 i 3 – słupki w dobrym stanie technicznym



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie Nr 2



Zdjęcie nr 3