



ZAPYTANIE O WARTOŚĆ USŁUGI

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 15.00 r. informacji o szacunkowej wartości ryczałtowej opłaty za usługę polegającej na:

„Przeprowadzeniu bieżącej usługi serwisu technicznego, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania technicznego, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w budynku Terminala, budynku nr 1, 2, 3, budynku LSRG.

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zamontowane w Terminalu to:

A. Centrale Swegon GOLD – 4 szt.

1. Centrala wentylacyjna nr1 GOLD 35ERX,
2. Centrala wentylacyjna nr2 GOLD 35ERX,
3. Centrala wentylacyjna nr3 GOLD 35ERX,
4. Centrala wentylacyjna nr4 GOLD 40ERX.

B. Centrale i wentylatory Systemair:

1. Centrala Maxi 2000 HW 400V z automatyką – 4 kpl. - (centrala 5,6,7,8),
2. Wentylator MUB/T 042 450D4 – 1 kpl.- (wentylator nr 2),
3. Wentylator MUB/T 042 400DV – 2 kpl. - (wentylator 1,3).

C. Centrale Konfovent:

1. Centrala wentylacyjna nawiewna Komfovent OTK 2000P/W-AC-C3z automatyką – 1 kpl. (centrala 9),
2. Centrala wentylacyjna Komfovent RECU 400HE-R-AC-C3 z automatyką– 1kpl. (centrala 10),



Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

3. Centrala wentylacyjna nawiewna Komfovent OTK 3000P/W-EC-C3 z automatyką – 1 kpl. (centrala 11),
4. Centrala wentylacyjna Komfovent RECU 900HE-R-AC-C3 z automatyką – 2kpl. (centrala 12,13).

D. Agregat wody lodowej Aermec:

1. Agregat wody lodowej NRB1600 wraz z osprzętem (regulator ciśnienia skraplania DCPXNRB1600; Karta RS485 z protokołem Modbus RTU; Sprężynowe podstawy antywibracyjne) -1 kpl.

E. Klimakonwektory Aermec:

1. Klimakonwektory FCL142+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 4 szt.
2. Klimakonwektory FCL162+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 5 szt.
3. Klimakonwektory FCL182+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 1 szt.
4. Klimakonwektory FCL122+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4- 9 szt.
5. Klimakonwektory FCL164+maskownica GLLI10N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4 +zawór VHL1- 1 szt.
6. Klimakonwektory FCL124+maskownica GLLI20N + zawór 3 drogowy + panel sterowania ścienny VMF-E4 +zawór VHL20- 5 szt.

F. Klimatyzatory Mitsubishi:

1. Klimatyzator PLA-RP100/PUHZ-ZRP71 – 2 kpl.
2. Klimatyzator PLA-RP125/PUHZ-ZRP100 – 12 kpl.
3. Klimatyzator PLA-RP140/PUHZ-ZRP140 – 2 kpl.

G. Klapy p.pożarowe:

1. Klapa p.poż. z siłownikiem – 33 kpl.

Urządzenia zamontowane w budynkach nr 1, 2, 3, LSRG i ST-3 to:

1.Klimatyzatory:

- a) Fujitsu ASYA07GACH – 8 szt.
- b) LENNOX HMI 18NO – 2 szt.
- c) Samsung ARD9FSSDWUN – 2 szt.
- d) LENNOX LXIHM 09N1 – 2 szt.
- e) Midea MS 12FU-12HRDN1-QRC8GW – 1 szt.

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.mazuryairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Bank PEKAO SA
Nr konta: 2912406670111001041806402
Kapitał zakładowy: 149 372 000,00 PLN
włacono w całości



Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

f) Heier R-410 W/AS18TD2HRA – 1 szt.

g) LG MULTI MS118AQ/MU5M40 – 2 szt.

2. Wentylatory:

a) MCKT VFMCKT 02R – 2 szt.

b) KLIMA THERM KLX 800 – 2 szt.

c) KLIMA THERM KLX 500 – 2 szt.

d) KLIMA THERM KLX 1 200 – 2 szt.

Zakres prac i czynności w ramach ryczałtowej opłaty to:

- Gotowość do usuwania usterek i zakłóceń pracy urządzeń w godz. 8 00 – 22 00,
- Wykonanie 2 razy w roku przeglądu technicznego zgodnie z wymogami producentów i Prawa Budowlanego potwierdzony protokołem dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Przegląd klap p. pożarowych zgodnie z zaleceniami producenta,
- Przegląd stanu technicznego urządzeń – raz na kwartał,
- Usługa serwisowa usunięcia awarii w/w urządzeń wliczona w ryczałt nie zależy od przeglądu,
- Sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania automatyki i dokonania korekty nastaw zgodnie z wymogami instalacji oraz sugestiami użytkownika,
- Czas reakcji na usunięcie awarii w sezonie grzewczym max. do 8 godzin, po sezonie grzewczym w ciągu 24 godzin,
- Na czas usunięcia awarii obejmującej gwarancję wykonawca usługi zamontuje urządzenie zastępcze,
- Czas obowiązuje dla umowy - 24 miesiące,
- Wykonawca usługi musi posiadać autoryzację na w/w urządzenia.

Termin realizacji zamówienia: od 04. 2019r.

Miejsce wykonywania usługi: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury, Szymany 150, 12-100 Szczytno

Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie wskazanym w treści niniejszego pisma, za pomocą poczty elektronicznej na adres : w.zimny@mazuryairport.pl.

Administrator budynków
Waldemar Zimny

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.mazuryairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Bank PEKAO SA
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy: 149 372 000,00 PLN
wplacono w całości

