

WIM.BZ.0810.30.2016

Szymany, 23.06.2016

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ USŁUGI

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia 06.06.2016 r. do godz. 15.00 r. informacji o szacunkowej wartości ryczałtowej opłaty za usługę polegającej na:

„Przeprowadzeniu bieżącej usługi serwisu technicznego, czynności konserwacyjnych oraz całodobowego monitoringu przez system elektroniczny kotłowni olejowych w ilości szt. 3 zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach,”

która by była przez Państwa realizowana.

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania technicznego, czynności konserwacyjnych oraz całodobowy monitoring przez system elektroniczny kotłowni olejowych zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w budynkach o nr 8, 1 oraz w budynku technicznym przy Terminalu.

Urządzenia (kotły) zamontowane w kotłowniach to:

1. Budynek techniczny – 2 kotły Buderus GE515 455-510 LOGANO
2. Budynek nr 8 – 2 kotły De Dietrich GT 224
3. Budynek nr 1 – 2 kotły De Dietrich GT 228

Zakres prac i czynności w ramach ryczałtowej opłaty to:

- całodobowa gotowość do usuwania usterek i zakłóceń pracy kotłowni
- zdalny 24 godzinny monitoring elektroniczny kotłowni
- stały dostęp do modułu elektronicznego monitoringu z możliwością podglądu historii wykonanych usług, awarii i zbliżających się przeglądów w kotłowni
- Wykonanie raz w roku przeglądu technicznego (gwarancyjnego) kotła i palnika zgodnie z wymogami producentów i Prawa Budowlanego potwierdzony protokołem
- Przegląd stanu technicznego kotłowni – raz na kwartał



Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

- Usługa serwisowa usunięcia awarii w kotłowni wliczona w ryczałt nie zależny od przeglądu rocznego
- Sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania automatyki i dokonania korekty nastaw zgodnie z wymogami instalacji oraz sugestiami użytkownika
- System monitoringu musi mieć możliwość do wpięcia się do systemu BTS i odczytu parametrów tj. zużycia oleju i stanu działania kotłów
- Pozostawienie porządku w pomieszczeniu kotłowni
- Asysta przy odbiorze kotłowni przez UDT
- Czas reakcji na usunięcie awarii w sezonie grzewczym max. do 8 godzin, po sezonie grzewczym w ciągu 24 godzin
- Na czas usunięcia awarii obejmującej gwarancję wykonawca usługi zamontuje urządzenie zastępcze
- Podać minimalny czas obowiązuający dla umowy
- Wykonawca usługi musi posiadać autoryzację na dane kotły, które są objęte gwarancją.

Termin realizacji zamówienia: od 06 .2016r.

Miejsce wykonywania usługi:

Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

Szymany 150

12-100 Szczytno

Odpowiedzi proszę przesyłać w terminie wskazanym w treści niniejszego pisma, za pomocą poczty elektronicznej na adres : w.zimny@mazuryairport.pl.

Administrator budynków
Waldemar Zimny

Administrator budynków

Waldemar Zimny

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.mazuryairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Bank PEKAO SA
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy: 26 908 000,00 PLN
wplacono w całości